

ANEXO I – Resolução CONTRAN Nº 798 DE 02/09/2020

LEVANTAMENTO TÉCNICO - CONTROLADOR DE VELOCIDADE

(LEVANTAMENTO PARA O LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INDEPENDENTEMENTE DO SENTIDO DO FLUXO)

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA:

1.1 Razão Social: Município de Passo Fundo – Secretaria de Segurança Pública

1.2 CNPJ: 87.612.537/0001-90

1.3 Município/UF: Passo Fundo - RS

2. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:

2.1 Endereço: **Rua Morom x Rua Coronel Chicuta e Rua Coronel Chicuta x Rua Morom, Passo Fundo, RS.**

2.2 Sentido do Fluxo Fiscalizado: Rua Morom – Centro -> Bairro Boqueirão
Rua Coronel Chicuta – B. Luças Araujo ->Centro

2.3 Classificação Viária (art. 60 do CTB): Rua Morom - Via Coletora;
Rua Coronel Chicuta – Via Coletora

2.4 Tipo de Via: Pista Principal

2.5 Tipo de Pista: Pistas Simples

2.6 Quantidade de Faixas Fiscalizadas: **5 (cinco)** sendo três (D0327/1, D0327/2 e D0327/3) na Rua Cel. Chicuta e duas (D0326/1) e D0326/2) na Rua Morom

2.7 Geometria da Via: Plano

2.8 Volume Médio Diário de Veículos (VMD): **18.002** distribuídos da seguinte forma: Rua Morom sentido Centro – Bairro Boqueirão: 7.602- Rua Coronel Chicuta sentido Bairro Lucas Araujo-Centro: 10.399.

2.9 Trânsito de Vulneráveis: entre os vulneráveis que transitam nas proximidades deste local, existem Crianças; Idosos, Pessoas com Deficiência; Pedestres; Ciclistas e Veículos não motorizados.

2.10 Obras de Arte: nas proximidades do local não há Obras de Arte

3. VELOCIDADE:

3.1 Velocidade Regulamentada para o local ou trechos de instalação dos equipamentos e, também para os trechos anteriores nos dois sentidos: 50 Km/h.


3.1.1 Data: 03/12/2024

4. AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA:

4.1 Nome: **João Darci Gonçalves da Rosa (Secretário de Segurança Pública)**

4.2 Matrícula nº: 25330

4.3 Assinatura: _____


João Darci Gonçalves da Rosa
Secretário de Segurança Pública